

S

UN DOCUMENT

الأمم المتحدة

Distr.  
GENERAL

S/23644  
26 February 1992  
ARABIC  
ORIGINAL: ENGLISH

مجلـس الـامـن



مذكرة من الأمين العام

يتشرف الأمين العام بان يحيىء إلى أعضاء مجلس الأمن الرسالة المرفقة التي  
تلقاهما من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

.../...

030392

030392 020392 ٩٣٥٢٣ (٩٣) 92-08575

المرفق

رسالة مؤرخة في ٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٣ ووجهة  
إلى الأمين العام من مدير العام للوكالة  
الدولية للطاقة الذرية

مرفق طيه التقرير المتعلق بعملية التفتيش العاشرة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق بموجب قرار مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١) . ولعلكم ترون من المناسب إحاله التقرير إلى أعضاء مجلس الأمن ، وبالطبع ، مأذل أنا ورئيس المفتشين ، البروفيسور موريزيو زيفيريلو ، مستعدين للمشاركة في أية مشاورات ترغيبون ، أو يرغب المجلس ، في إجرائها .

(توقيع) هانز بل يكن

تقرير عن عملية التفتيش الموقعة العاشرة التي  
قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في  
العراق بموجب قرار مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١)

٥ - ١٢ شباط/فبراير ١٩٩٢

النقطاط البارزة

- كانت علامات زيادة التعاون التي لوحظت خلال عملية التفتيش التاسعة واضحة من جديد . وقد ذكر الجانب العراقي أن التحول من الاتجاه الدفاعي إلى اتجاه تعاوني إنما يرجع إلى أنه قد جرى الآن تقييم مدى البرنامج النووي العراقي وأهدافه الأساسية تقييماً كاملاً وإلى أن العراق حريص على أن يطوي صفحة الماضي وأن يساعد في تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين والعمل ، بذلك ، على إزالة عقبة هامة أمام رفع الجزاءات .

- وكانت إحدى المهام الأساسية للغريق العاشر التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية تمثل في التفتيش على منشأة "معد - ١٣" في محافظة ملاح الدين التي حددتها اللجنة الخامسة كموقع قد يكون به مفاعل نووي مخصص لإنتاج البلوتنيوم بكميات كبيرة موجود تحت الأرض . ولم يكشف التفتيش التفصيلي الذي جرى في الموقع وفي المنطقة المحيطة عن وجود أي مرافق من هذا النوع تحت الأرض . والمعلومات والوثائق التي جرى جمعها خلال عملية التفتيش لا تؤيد التقارير التي تقول بأن هذا الموقع يوجد به مرافق من هذا النوع تحت الأرض .

- وعمليات التفتيش في الواقع الجديدة الأخرى التي حددتها اللجنة الخامسة لم تقدم أي دليل على وجود أنشطة ذات ملأة بالبرنامج النووي السري العراقي .

- وأجريت ، بنجاح ، مجموعة كبيرة من أنشطة المتابعة لعمليات تفتيش سابقة .

- وقدم خبراء نوويون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاشتراك في عمليات تفتيش للجنة الخامسة (غريق التفتيش رقم ٢٠) وذلك بناء على طلب كبير مفتشي اللجنة الخامسة .

مقدمة

١ - يوجز هذا التقرير نتائج عملية التفتيش العاشرة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب قرار مجلس الامن ٦٨٧ (١٩٩١) بمساعدة اللجنة الخامسة للأمم المتحدة وتعاونها . وقد جرت عمليات التفتيش في الفترة من ٥ إلى ١٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ ورأتها السيد موريزيو زيفيرريرو ، من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بوصفه كبير المفتشين . وكان الفريق مؤلفاً من ٢٥ مفتشاً و ٦ من موظفي الدعم من ١٤ جنسية .

٢ - حدثت اللجنة الخامسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ثمانية مواقع جديدة هي :

- "مركز التعميم للمستقبل" في مركز مدينة بغداد ،
- مرفق البحوث الزراعية الذي تقوم بتشغيله منظمة الطاقة الذرية العراقية في الطيفية الواقعة إلى الجنوب من بغداد ،
- ستة مواقع في محافظة الموصل الشمالية .

وبالإضافة إلى هذا فإن اللجنة الخامسة حددت موقعين جرت زياراتهما خلال عمليات التفتيش السابقة التي قامت بها الوكالة وهما :

- مرفق للنقل وللصيانة الهندسية يقع بجوار مركز التوثيق ،
- منشأة "سعد - ١٣" الواقعة في محافظة صلاح الدين والتي تسمى أيضاً منشأة صلاح الدين .

وقام فريق الوكالة العاشر بالتفتيش على الموقع المحددة جميعها . ويرد في المرفق الأول ومف لعمليات التفتيش على الموقع المحددة .

٣ - جرت ، بنجاح ، أنشطة المتابعة لعمليات تفتيش سابقة في مركز التوثيق وحوله وفي الاشير ، والقمقاع ، والغرات ، وبدر ، والاسكندرية ، والناصريه (جرت زيارة هذا الموقع لأول مرة) ، والموصل ، والرشيدية . وجرى العمل في حساب المواد التلوية بقية مطابقة النتائج التي توصلت إليها اللجنة مع الإعلانات

العراقية . غير أنه يجري التقدم ببطء نظراً لعدم وجود سجلات دقيقة وسيحتاج الأمر إلى مواصلة القيام بهذا العمل .

٤ - قدم الفريق التابع للوكلالة دعماً تقنياً لعمليات تفتيش قامت بها اللجنة الخامسة (فريق التفتيش رقم ٣٠) في مرفق الحاسوب الالكتروني الرئيسية التابع لوزارة الصناعة والمعادن في مركز مدينة بغداد . وكانت اللجنة الخامسة قد حددت أصلاً هذا الموقع كي يقوم فريق الوكالة العاشر بالتفتيش عليه . غير أنه خلال التحضير لبعثة الفريق العاشر ، في فيينا ، أصبح من الواضح أن الهدف من عملية التفتيش هذه يخرج كثيراً عن اختصاص الوكالة ولم يكن هناك وقت للحصول على الخبرة اللازمة . ولذلك فإنه قد اتفق على تحويل مسؤولية عملية التفتيش هذه إلى اللجنة الخامسة مع قيام الوكالة بتقديم الخبرة النووية حسبما يكون مطلوباً . وقد تبين أن هذا الترتيب كان مرضياً تماماً . وسوف ترد نتائج عملية التفتيش هذه في تقرير فريق التفتيش رقم ٣٠ وجرى الحصول على معلومات مفيدة عن الحاسوبات الالكترونية الرئيسية الموجودة غير أنه لم يتم التوصل إلى دليل على استخدامها في تطبيقات نووية .

٥ - كانت هناك بعض الدروس المستفادة الهامة في مرحلة الإعداد وخلال بعثة التفتيش العاشرة وذلك كما يلي :

- على الرغم من أن تحديد الموضع استناداً إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء هو من مسؤولية اللجنة الخامسة ، كما هو محدد بوضوح في قرار مجلس الأمن ٦٨٧ ، فإن اشتراك الأفراد التقنيين التابعين للوكلالة في عملية تحليل المعلومات السابقة لتحديد الموضع سيكون مفيداً . وعملية غربلة المعلومات المتاحة للجنة الخامسة هذه قد تساعد في تحسين عملية التحديد .

- تبين أن اشتراك واحد أو أكثر من ممثلي اللجنة الخامسة في التخطيط التفصيلي لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة لهفائدة وينبغي مواعظه في حالة عمليات التفتيش المعقدة بشكل خاص .

- الإعلان عن عزم السلطات العراقية على زيادة تعاونها واتباعها لنهج "التعاون" بدلاً من نهج "الردع" في المساعدة على فهم أهداف برنامجها النووي مع تطوره على مدى فترة ١٥ عاماً ينبغي تشجيعه .

### أنشطة التفتيش

#### التعاون من جانب العراق

٦ - منذ بدء عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة بموجب قرار مجلس الامن ٦٨٧ ، كان التعاون العراقي قويا في بعض الاحيان وضعيفا في احيانا اخرى . وكان التعاون ضعيفا بصفة خاصة خلال بعثة التفتيش الثانية عندما رُفض السماح للمفتشين بدخول المنشآت العسكرية في ابو غريب والفالوجة وخلال بعثة التفتيش السادسة التي شهدت حادثة موقع السيارات الشهيرة . وكان ضعف التعاون متزامنا ، إلى حد كبير ، مع اكتشاف الوكالة لجوانب أساسية في البرنامج النووي السري - مثل مشروع الفصل الكهرومغنتيسي للنواة ومشروع تمنع الأسلحة .

وقد بدأ التعاون العراقي في التحسن بانتظام خلال بعثة التفتيش السابعة . وعلى سبيل المثال فإنه خلال بعثة التفتيش التاسعة ماعدا السلطات العراقية الوكالة في تحديد المواد المشترأة لبرنامج العراق الخاص بتصنيع الطاردات المركزية ، وأعلنت على الفور عن كميات لم يعلن عنها من مسبوكات الالمونيوم والصلب الخام العالي التحمل (Maraging Steel) .

وأعلن الجانب العراقي أن السبب في زيادة التعاون هو التurgيل بالمرحلة الحالية لأنشطة ، والانتهاء منها ، بما يرضي الوكالة ، طبقا لقرار مجلس الامن ٦٨٧ والبدء في أقرب وقت ممكن في مرحلة الرصد والتحقق المستمررين في الأجل الطويل . وتذكر السلطات العراقية أنها تتطلع إلى بدء هذه المرحلة في وقت مبكر لأنها تأمل في أن يسمح ذلك بشكل حاسم في رفع الجزاءات .

وتذكر السلطات العراقية أيضا أنه ، باستثناء المعلومات المتعلقة بمقابر الشراء ، اكتشفت الوكالة ، بالكامل تقريبا ، ما هو مطلوب معرفته عن الاهداف الرئيسية لبرنامج النووي العراقي وعن إنجازاته ومنظاته وأنه إذا كان لا يزال هناك بعض المعلومات الناقصة فإنها تتصل بالتفاصيل فقط .

وخلال بعثة التفتيش العاشرة ، قطعت السلطات العراقية شوطا بعيدا في تسهيل ، وتشهيل ، أعمال الفريق التابع للوكالة ، وأبدت استعدادها للمساعدة في توضيح نظام الترميز المعقد المستخدم في تصنيف المشاريع في مجالات البرنامج المختلفة .

وعلاوة على هذا فإن السلطات العراقية قد أعلنت عن استعدادها للجلوس مع خبراء الوكالة لمدة أسبوع تقريباً لإبراء مناقشة تفصيلية عن بدء البرنامج العراقي وخفيته ومبراته وعن أسباب اتخاذ قرارات معينة - أي بعبارة أخرى عن الأسس المنطقية الكاملة للجهود التي قامت بها .

وأيا كان سبب هذا العرض فإنه يمثل ، على ما يبدو ، تغيراً أساسياً في الموقف وانتقالاً من النهج الذي ينطوي على مجرد "الرد" إلى نهج ينطوي على "التعاون" الكامل . وينبغي الاستفادة بالكامل من هذا العرض .

موقف السلطات العراقية فيما يتعلق بتقديم المعلومات وفقاً لقرار مجلس الأمن ٧١٥  
 ٧ - عقدت مع الممثلين العراقيين اجتماعات لغرض توضيح موقف السلطات العراقية بالنسبة لعدم امتثالها للالتزام بتقديم المعلومات المحددة في خطة الوكالة للرصد والتحقق المستمرة الواردة في وثيقتي الأمم المتحدة S/22872/Rev.1 وCorr.1 والتي اعتمدها مجلس الأمن في قراره ٧١٥ (١٩٩١) .

٨ - والمعلومات المرسلة كضمية لرسالة مؤرخة في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ ووجهة من وزير خارجية العراق إلى رئيس مجلس الأمن ليست مطابقة لما تشرطته الخطة التي اعتمدها مجلس الأمن . وبصفة خاصة فإنه :

- المرفق الثاني من الوثيقة S/22872/Rev.1 يحدد بوضوح أن المعلومات الأولية التي يجب أن يقدمها العراق تشمل الفترة من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ في حين أن المعلومات الواردة من العراق تعكس الموقف كما كان عندما أعادت المعلومات في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ ، أي بعد حرب الخليج وبعد عملية التدمير اللاحقة التي قام بها الجانب العراقي نفسه .

- يتبيّن ألا تقتصر قائمة البنود التي يجب تقديمها إلى الوكالة والواردة في المرفق الثالث من الوثيقة S/22872/Rev.1 ، على البنود التي في حوزة منظمة الطاقة الذرية العراقية بل يتبيّن أن تشمل جميع البنود من النوع قيد البحث الموجودة في العراق .

٩ - ووافق الممثلون العراقيون على أن المعلومات المرسلة حتى الان ليست مطابقة للاشتراطات المذكورة أعلاه . وأضاف الممثلون العراقيون أنه في حين يمكن

إجراء تعديلات كي ينعكس الموقف كما كان في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ فإنه لا يمكنهم الالتزام بالاشتراط الثاني إذ انهم يعتبرون أن توسيع القائمة كي تشمل جميع البنود من النوع موضع البحث الموجودة في العراق هو أمر منه سذر عمليا .

#### أنشطة المتابعة المتبقية عن عمليات تفتيش سابقة

١٠ - خلال عملية التفتيش التاسعة ، أعلنت السلطات العراقية عن ٩٦,٧٥ طن من الصلب الخام العالي التحمل ، وهي كمية تمثل الجزء الأكبر من عملية شراء كمية قدرها ١٠٠ طن . وكان قد سبق الإعلان عن الكمية المتبقية وقدرها ٣,٢٥ طن . وقد ذكرت السلطات العراقية أن الصلب الخام العالي التحمل ، في شكل قضبان وأنابيب ، قد نقلته الجهات العسكرية (بعد حرب الخليج ولكن قبل عمليات التفتيش) إلى مسابك حيث جرى مهره وصبه في شكل "كتل" . وقد جرى تجميع "الكتل" في مؤسسة الأعمال الميكانيكية في الإسكندرية . وجرى تحويل المفططيات الحديدية المخصصة للأعضاء الشائكة للطارات المركزية إلى مسحوق يجري تخزينه أيضا في ذلك الموقع . وقام فريق التفتيش التاسع بمعاينة هذه المواد في آخر يوم لبعثته . ولأن الوقت كان محدودا فإن الفريق قصر أعماله على وضع تقدير تقريبي لكمية المواد وأخذ بضعة عينات . وطلب من الجانب العراقي توزيع "الكتل" على مساحة أكبر لتسهيل إجراء تقييم أكثر تفصيلا في تاريخ لاحق . والتحليلات الأولية لعينات الصلب (الذى أعلن أنه صلب خام عالي التحمل) التي جرى جمعها في الإسكندرية خلال عملية التفتيش التاسعة تبين أن الصلب له تكوين كيميائي يناظر الصلب الخام العالي التحمل .

١١ - وزار فريق التفتيش العاشر المنشأة العامة الموجودة في الإسكندرية للتتفتيش بمزيد من الدقة على الصلب الخام العالي التحمل وعلى مسحوق الحديد . وكانت "الكتل" قد وُزعت على مساحة بحيث كان من الممكن التعرف على ثلاثة أحجام مختلفة . وقد وضعت "الكتل" في شكل رصات (٦ قطع صغيرة ، و ٥٠ قطع متوسطة ، و ٤٠ قطعة كبيرة) واختيرت قطع من كل رصالة بشكل عشوائي وجرى وزنها . وقد قدرت الكتلة الكلية بما قدره ٩٥,٦ طن (+ ١٠ في المائة) وهو رقم يتفق بدرجة معقولة ، نظرا لحالة المادة ، مع الإعلان . وأخذت عينات إضافية لإجراء تحليل متاليوروجي تفصيلي . وسوف يبيان تحليل تركيب الجزيئات ، بالإضافة إلى التحليل الكيميائي ، ما يلى : ١١' ما إذا كانت لاتزال للصلب خصائص الصلب الخام العالي التحمل ، و ١٢' إذا لم يكن الأمر كذلك ، ما إذا كان من الممكن

إعادة تحويله إلى صلب خاص عالي التحمل ، و ٣١ الجهة المنتجة للمادة .  
وأجرت من جديد معاينة مسحوق الحديد (حوالي ١٠٠ لتر) المخزن في صندوق من  
الصلب . والوزن الإجمالي للصندوق هو ٤٠٠ كيلوغرام . وأخذت عينة إضافية .

وكان العراق قد أبلغ فريق التفتيش التابع للوكالة بأن المواد  
الآلومينيومية الخامسة بتصنيع مكونات الطاردات المركزية - التي كانت موجودة  
في شكل أنابيب مصنعة بالبثق لتصنيع الأغلفة المفرغة من الهواء والمضخات  
الجزيئية والمسبوكات الخامسة بتصنيع شفاه التوصيل العلوية والسفلية - قد  
أُخذت إلى منشأة أور (مصدر الألومينيوم الوحيد الموجود في العراق) في  
الناصريyah وجرى صهرها . وقد قامت منظمة الطاقة الذرية العراقية بوضع  
الترتيبات لقيام فريق التفتيش العاشر بزيارة لمنشأة أور من أجل معاينة هذه  
المادة .

وقد أقرَّ العراق باستلام ٣٠٠ طن من سبائك الألومينيوم (AlMgSi 1 F31) في شكل  
أنابيب مصنعة بالبثق لتصنيع الأغلفة المفرغة من الهواء و ٨٤ طناً من  
الأنابيب المصنوعة بطريقة البثق من سبائك الألومينيوم (AlMgSiPbF28) لتصنيع  
المضخات الجزئية . وقد ذكر أن هذه المادة قد جرى صهرها معاً وبصها في شكل  
بلاطات يمل وزن كل منها إلى ٣ أطنان تقريباً وجرى عد البلاطات واحتيرت ثلاثة  
منها لوزنها . وتحديد وزن سبائك الألومينيوم ، بالاستقراء ، بيَّن أن وزن  
الرقة بكاملها يمل إلى ٤٥ طناً (+ ١٠ في المائة) وهو رقم يتفق بدرجات  
معقولة مع الإعلان . وقد أُخذت عينات من البلاطات الثلاث جميعها لتحليلها  
كيميائياً . وكان قد قدم لفريق التفتيش التابع إعلان عن مسبوكات الألومينيوم  
الخامسة بتصنيع شفاه التوصيل العلوية والسفلية للأغلفة المفرغة من الهواء .  
والمسبوكات جرى تقطيعها ثم صهرها . ولأن هذه الأعمال قد جرت بعجلة فإن بعض  
الأجزاء لم تصهر تماماً . وقد حصل الفريق على إحدى قطع المسبوكات السليمة  
نسبة من إحدى الكتل بواسطة منشار . ونظرًا للامتعاجل فإن الكتل ، التي بلغت  
وزن كل منها حوالي ٣٠٠ كيلوغرام ، قد شُكلت ووضعت في كومين في شكل غير  
منظم الامر الذي جعل تقدير الوزن أمراً صعباً . وقدر أن الكومين يحتويان على  
ما مجموعه ٣٤٥ كتلة ، بما يناظر ١٢٥,٦ طن من الألومينيوم .

١٤ - وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر ، أبلغت السلطات العراقية فريق العمل التابع للوكلالة بظهور مشكلة بالنسبة للتركيب الكيميائي للمياه الموجودة في المستودعات التي توجد في الموقع باء والمخزن فيها وقود مشقّع من مفاعل "تموز - ١" و المفاعل "RIT-5000" ، إذ أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية قد أدى إلى تسرب مياه جوفية تحتوي على أملاح إلى داخل المستودعات . وأعرب الجانب العراقي عن قلقه إزاء إمكان حدوث تأكل سريع في غلاف الوقود اذا لم يتم تصحيح هذه المشكلة . وقد توصل بعض أعضاء فريق التفتيش العاشر ، بالعمل مع نظرائهم العراقيين ، إلى حل مؤقت بتدوير مياه عذبة داخل المستودعات (الحوالي ١٥ ساعة لكل مستودع) . غير أن هذه المشكلة مستترر إلى أن ينخفض منسوب المياه الجوفية . وعلاوة على هذا فإن معدل التأكل الذي لوحظ في بعض مجتمعات الوقود كان أكبر مما هو متوقع . وقناة الوقود لمفاعل "تموز - ١" سليمة إلى حد كبير . واقتصرت السلطات العراقية أن تقوم بإخلاء القناة من الانتفاخ وإعدادها لتخزين الوقود المشقّع من جديد . وتقدّر السلطات العراقية أنه من الممكن أن تكون القناة جاهزة لتخزين الوقود في فترة تتراوح بين ستة أسابيع وثمانية أسابيع . ومع تزايد خطر وقوع حادثة إشعاعية في الموقع باء والتاخر في إزالة الوقود المشقّع من العراق ، سيوضع في أقرب وقت ممكن جدول زمني لنقل الوقود من الموقع باء بموافقة اللجنة الخامقة .

١٥ - وخطط لفريق التفتيش العاشر إجراء متابعة آخر وهو أخذ عينات من نفايات اليورانيوم الموجودة في وحدة ثاني أكسيد اليورانيوم في الجزيرة ووضع الترتيبات اللازمة لنقل تلك النفايات . والنفايات الناتجة عن وحدة ثاني أكسيد اليورانيوم ، التي أعلن أنها تحتوي على ١٣ طنا من اليورانيوم ، كانت موضوعة في مستودع لتخزين النفط على بعد ٣٠ كيلومترا من الجزيرة . ووفقا للتفسيرات التي قدمت فإن الحجم الإجمالي لتلك المخلفات يبلغ ٢٥٠٠ متر مكعب تقريبا . ومحطّيات المستودع تتكون أماما من المياه التي تغطيها طبقة من الكيروسين يتراوح حجمها بين ٥٠ متر مكعبا و ١٠٠ متر مكعب . والجزء الأكبر من اليورانيوم موجود في طبقة من الرواسب في قاع المستودع (مُمكّها حوالي ٥٠ سنتيمترا) وتغطيتها طبقة معلقة يتراوح سمكها بين ١٠ سنتيمترات و ٢٠ سنتيمترا .

١٦ - واتفق مع موظفين من وحدة الجزيرة على إجراء لاستعادة اليورانيوم . وسوف يزال جزء المحلول من محتويات المستودع وينقل من جديد إلى مستودعات تخزين مفتوحة للهواء في الجزيرة . أما جزء الرواسب فإنه سيعتاد منفصلا ويعالج ليعطي منتجا جافا . وبالإضافة إلى هذا فإن اليورانيوم الموجود في المستودعات المفتوحة ، الذي يتوقع أن يكون جزءا ضئيلا من إجمالي المواد المطلوبة ، سيعتاد . وسوف ينتقل منتوج هذه العملية إلى الموقع حيث المطلوبة . وقبل عملية التفتيش هذه ، قام العراق بإجراء التعديلات اللازمة في التوبيخة . وقد جرت خلال عملية التفتيش هذه ملاحظة ملء الصهاريج الثلاثة الأولى وتغير صهريجين في الجزيرة . وأخذت عينات من الصهاريج الثلاثة جميعها لتحليلها . وكانت المحاليل تحتوي على مادة يوارانيوم معلقة . وسوف يكون من الممكن التتحقق نهائيا من جميع اليورانيوم الموجود في المستودع عندما يقدم منتوج عملية الاستعادة لوزنه وأخذ عينات منه .

١٧ - ونوقشت مع الجانب العراقي ، بالتفصيل ، خلال عملية التفتيش العاشرة ، الإعلان العراقي المنقح المقدم في ٢ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩١ ، كما نوقشت المسائل المتعلقة المختلفة المتعلقة بميزانية المواد النووية . وكان الفرق من التفتيش الذي أجري في ٢ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩١ هو إدراج المواد النووية التي أعلنت عنها العراق في ثلاثة إعلانات سابقة وفي مراسلة لاحقة . وقد وجئت ، ونوقشت ، التفاصيل التالية :

- البلوتونيوم غير موجود في الإعلان . والسبب الذي قدمته السلطات العراقية لذلك هو أنه سبق نقل البلوتونيوم إلى مختبر التحليل للضمادات التابع للوكالة . غير أن عناصر الوقود الجديد من اليورانيوم عالي التخصيب التي نقلت إلى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية واليورانيوم - ٢٣ الذي نقل إلى مختبر التحليل للضمادات التابع للوكالة قد أدرجت .

- النفايات الملببة - التي كانت تحتوي على ٣٢٠ كيلوغراما من اليورانيوم في الرواسب الموجودة في المعدات و ٢٥٠ كيلوغراما من اليورانيوم في مرشحات التهوية و ٢٥٠ كيلوغراما من اليورانيوم المعلق في محلول من مادة "تراسي بوتيل فوسفات" (TBP) والكيروسين في الجزيرة - لم تدرج .

- كمية ثاني أكسيد اليورانيوم المخوب بنسبة ٢,٦ في المائة والتي أبلغ عنها في الإعلان العراقي هي كمية صحيحة طبقاً لوثائق الشحن التي قدمها المورد ولتقرير مقدم إلى الوكالة بتاريخ ١٣ أيار/مايو ١٩٨٢ . غير أن العراق قد أبلغ عن مقدار مختلف في ١ حزيران/يونيه ١٩٨٢ . وقد طلب تصحيف "تقرير تغيير الحصر" العراقي من أجل ضبط سجلات الوكالة .

- كان قد أبلغ أن كمية ثاني أكسيد اليورانيوم المنتجة في الجزيرة هي ٩٦,٩٥ كيلوغراماً (تحتوي على ٦٠,٦٣٨ كيلوغرام من اليورانيوم) في حين أن الكمية الواردة في القائمة التي قدمتها السلطات العراقية ، بينما بندًا ، هي ٩٦,٩٧٦ كيلوغراماً (تحتوي على ٤٤٥,٥٨٤ كيلوغرام من اليورانيوم) .

- مصدر النفايات المشعة هو المختبر الشعاعي الكيميائي في التوبيخ وليس عكاشات كما ذكر في الإعلان .

- أجريت تفحيمات طفيفة بالنسبة للبنود المعلنة الأخرى .

- ١٨ - وجرى خلال بعثة التفتيش العاشرة للوكالة توضيح عدد من المسائل المتعلقة بميزانية المواد النووية . غير أنه لن يمكن التوصل إلى استنتاجات نهائية بالنسبة للميزانية في وحدة الجزيرة ولثاني أكسيد اليورانيوم البرازيلي المنشأ وللمادة الإيطالية المنشأ التي استلمت من مرفق تصنيع الوقود إلى أن يتم تحقيق ما يلي :

- تغريغ المستودع الذي يحتوي على نفايات مائلة بها عوالق صلبة في الجزيرة واستعادة كمية اليورانيوم المعلنة التي كانت موجودة فيه وقدرها ١٣,٠٠٠ كيلوغرام والتحقق منها ؛ واستعادة كمية اليورانيوم المحجوزة في معدات التجهيز (الأنابيب والمرشحات والناقلات وغيرها) والبالغة ٣,٧٣٠ كيلوغراماً والتحقق منها (قد يثبت أنه يتعدى إجراء التحقق لأن جزءاً من هذه المادة متربص في ١,٨٠٠ متر من الأنابيب التي استخدمت في نقل النفايات من المختبر إلى أحواض النفايات) .

- موازنة كميات اليورانيوم البرازيلي المنشأ والبالغة ٦٠٠ كيلوغرام التي أفرصلت إلى مختبر الهدمة الكيميائية والبحوث في التوثيق (المبنى ٨٥) وتحولت إلى رابع كلوريد اليورانيوم وذلك بعد وصول نتائج التحقق من تحليل العينات التي أخذت خلال البعثتين الشامنة والعشرة .

- معرفة كمية اليورانيوم الموجودة في محلول الذي به عوالق من رابع أوكسيد اليورانيوم والبالغ وزنه ١٨١,٥ كيلوغرام (يجب أن يكون ذلك معروفا قبل أن يصبح من الممكن التوصل إلى استنتاجات عن ميزانية المادة المجهزة في مرفق تجهيز الوقود)؛ ونتائج تحليل العينات لم تصل بعد من مختبر التحليل للضمادات التابع للوكلالة .

- توفر نتائج تحليل الشوائب (ستقدم هذه النتائج معلومات لازمة للتأكد من المنشأ المعلن للمواد النووية المختلفة الذي ذكره العراق) .

- وقد بيّنت السلطات العراقية أنها عازمة على تقديم إعلان آخر عن المواد النووية نتيجة للمناقشات .

- ١٩ - واطلعت خلال بعثة التفتيش العاشرة بأنشطة للمتابعة والرصد في عدد من المواقع التي سبق التفتيش عليها وذلك كما يلي :

- القعاع : مراجعة الاختام واستبدالها في ملاجئ التخزين الموجودة في ملاجيئ تخزين مادة "سيكلوترايميثيلين تترانترامين (HMX)" .

- الاثير : أخذ عينات إضافية من الموقع رقم ١٠٠ ومراجعة الاختام التي وضعت على المعدات (للحظ هنا تجميع ونقل بعض المعدات) .

- بدر : مراجعة الاختام وجمع معلومات صور فوتوغرافية للمساعدة في تحديد الجهة الممتنعة لللات التي تعمل بالتحكم الرقمي بواسطة الحاسوبات الالكترونية والمخزنة هناك .

- الفرات : توضيح العمليات المخططة لأجزاء محددة من المرفق .

- الرشيدية : أخذ عينات إضافية مع التأكيد على الطرف الجنوبي لمبنى البحث والتطوير .

- التويثة : معاينة مضخات "تموز - ١" وتسجيل بيانات التعريف ، ومراجعة اختام الموضوعة على الخلايا الساخنة وتفصيلها ، وأخذ عينات من جهاز الخلط والترويق الذي نقل من الطرمية إلى التويثة وضع اختام عليه ، وتقييم المواد التي كانت خاصة من قبل للضمانات والموضع عليها اختام في منطقة التخزين الجديدة لنقلها إلى الموقع جيم (المقرر التفتیش عليه في بعثة مقبلة) .

#### اتجاهات العمل في المستقبل

٢- في رأي الوكالة أنه ينبغي مراعاة العوامل الهامة التالية عند النظر في اتجاهات العمل في المستقبل :

١١) يجب أن يخضع تحديد المواقع لاغراض البحث عن الوثائق والسجلات لتحليل دقيق . فعمليات التفتیش التي أجريت مؤخرًا لم تكشف عن شيء ، وذكرت السلطات العراقية مكررًا أنها قامت بدمير الوثائق والسجلات بشكل منظم وكامل بعد بعثة التفتیش السادسة للوكالة .

١٢) ينبغي أن تكتفِ الوكالة الجهود التي تبذلها في مجال الشراء بتعاون من حكومات الدول الأعضاء . وكما هو مبين أعلاه فإن السلطات العراقية لا تزال غير راغبة ، على الرغم من أنها قد أصبحت الآن أكثر تعاونا ، في الكشف عن مصادر مشترياتها . وبالإضافة إلى هذا فإن غالبية المواد والمعدات المشتراء قد دمرت وذلك وفقاً لأفضل المعلومات المتوفّرة للوكالة . وقد يكون تعاون الوكالة مع البلدان المصدرة هو الطريقة الوحيدة للحصول على معلومات جديدة .

١٣) بعد أن قامت الوكالة بعشرين بعثات للتفتیش ، أدى مسح الجهود الشاملة التي بذلت من جانب العراق في برنامجه النووي السري إلى تكوين صورة متماسكة ومتناهية إلى حد كبير . ومن الممكن أن يكون قد جرى تحديد وتقييم جزء كبير من البرنامج وأن ما تبقى هو مسألة تفاصيل . غير أن هناك حاجة إلى القيام بعمليات تفتیش أخرى للتأكد مما إذا كان هذا محيحاً في الواقع .

### المرفق

#### التفتيش على المواقع المحددة

- ١ - قام فريق التفتيش العاشر التابع للوكلالة بالتفتيش على عشرة مواقع محددة هي :
- منشأة ملاح الدين العامة (سعد - ١٣) التي تقع على بعد ٢٥ كيلومتراً إلى الشمال من سامراء ؛
  - مركز النقل ومركز الخدمات الهندسية في التويثة اللذان يقعان خارج حد التويثة مباشرة ؛
  - "مركز التخطيط للمستقبل" الذي يقع في مبنى خارج فندق الرشيد في مركز مدينة بغداد ؛
  - مزرعة الطيفية الزراعية الواقعة على بعد ٢٥ كيلومتراً إلى الجنوب من بغداد ؛ وستة مواقع في منطقة مغيرة نسبياً تقع شمال شرق الموصل ؛
  - مصنع بادوش للأسمنت ؛
  - مجمع السجن في شمال الموصل ؛
  - سد بادوش ؛
  - منطقة دعم إنشاء سد بادوش ؛
  - مرافق الانتاج الحربي في الموصل (سعد - ٣٤) ؛
  - مرافق دعم تعمير الموصل .

وكانت شهانية موقع محدد لأول مرة في حين حدد موقعان سبق التفتيش عليهما (سعد - ١٣ ومركز الخدمات الهندسية) . وقام فريق تابع للجنة الخامسة لللام المتردة (فريق التفتيش رقم ٣٠) بالتفتيش على موقع محدد آخر وهو مركز للحاسبات الالكترونية موجود في وزارة الصناعة والتعدين - وذلك بدعم من الفريق العاشر التابع للوكلة .

- ٢ -  
جرى في يومي ١٠ و ١١ فبراير التفتيش على منشأة صلاح الدين العامة (سعد - ١٣) وهذا الموقع ، الموجود على بعد ٢٥ كيلو متراً تقريباً إلى الشمال من سرارة على الضفة اليسرى لنهر دجلة ، جرى تحديده كموقع يمكن أن يكون موجوداً فيه مفاعل تحت الأرض لانتاج البلوتونيوم . وكان فريق للتفتيش النووي قد زار منشأة "سعد - ١٣" خلال بعثة التفتيش السابعة . غير أن تلك الزيارة كانت في سياق البحث عن مكونات الكترونية جرى تجميعها في موقع "سعد - ١٣" لبرنامج الفعل الكهرومغناطيسي للنظائر التابع لمنظمة الطاقة الذرية العراقية .

- ٣ -  
بدأت عملية التفتيش التي جرت يوم ١٠ شباط/فبراير باجتماع بين فريق التفتيش وممثلين منشأة "سعد - ١٣" (ومن بينهم المدير العام للمنشأة) والنظراء العراقيين لفريق التفتيش . وقد قدم المدير العام إلى فريق التفتيش وفاما تفصيلاً لغرض المنشأة ولكيفية تطوير الموقع وذلك كما يلي :

- شيئاً منشأة شركة فرنسية وذلك أساساً بموجب عقد بنظام "تسليم المفتاح" ، بهدف تصنيع معدات اتصالات ورادارات عسكرية تعمل بالثنيات العالية التردد بتخفيض منحنه الشركة الفرنسية للجيش العراقي .

- أنشئ المصنع بين منتصف الثمانينيات وآخر عام ١٩٨٤ . وبعد اصدار الترخيص بدأ العمليات في عام ١٩٨٥ . وبين المدير العام أن ممثلي الشركة الفرنسية كانوا موجودين في الموقع دائمًا من منتصف عام ١٩٨٠ وحتى غزو الكويت في ٢ آب/أغسطس ١٩٩٠ . ولا تزال رخصة التصنيع الممنوحة من الشركة الفرنسية وشهادة القبول النهائية من الجانب العراقي معلقتين .

- لإمكان عمال المصنع (حوالي ٣٠٠ فرد) وعائلاتهم ، قامت شركة كوريقة ، خلال تطوير موقع المصنع ، ببناء قرية كبيرة إلى الجنوب مباشرةً من الموقع . ويوجد مخيم إنشاءات فرنسي بجوار الموقع بين موقع المصنع والقرية .

وقدم إلى فريق التفتيش وصف تفصيلي لما خذ المياه ولمراقبة معالجة المياه وتعريفها للموقع بكامله (بما في ذلك الرسومات الهندسية) . والرقم الذي أعطي لطاقة مأخذ المياه هو ٣٠٠ متر مكعب في الساعة وهي كمية مقسمة بين الموقع الصناعي (٤٠ في المائة) والقرية (٦٠ في المائة) . وكان هناك مأخذ ثان لتزويد مخيم الابناء الفرنسي بكمية من المياه تتراوح بين ٥٠٠ مترًا مكعبًا و ٦٠٠ مترًا مكعبًا في الساعة . ومراقبة معالجة المياه الموجودة في المصنع وفي القرية متتفقة مع الطاقة المحددة للمأخذ . ومعدلات التصريف لمخلفات الصرف الصحي (للمصنع والقرية) وللنفايات الصناعية أعطيت على أنها ٩٠ مترًا مكعبًا في الساعة و ١٠ أمتار مكعبة في الساعة على الترتيب . وقد انشئ في موقع المصنع بئر لمواجهة المشكلات الدورية التي تواجه مأخذ المياه .

كان يجري تطوير الموقع خلال الحرب بين العراق وايران ، وأنشأت شركة هندية ملاجع تحت الأرض للوقاية من الغارات الجوية وذلك ابتداءً من عام ١٩٨٤ . وقد استغرق استكمال هذه الملاجع حوالي سنة .

تعرضت منشأة "سعد - ١٣" ، كما تعرف جزء من القرية ، لأضرار بالغة خلال حرب الخليج . ويشاهد بوضوح أن جهوداً تبذل للتعويض . وذكر مدير العام أن العراق يمضي قدماً في الخطة الامثلية للمنشأة .

خصو الجزء الثاني من الاجتماع لوصف قدمه الجانب العراقي المناظر لفريق التفتيش لاعمال تجهيز موقع مفاعل توليد الطاقة التابع لمنظمة الطاقة الذرية العراقية . وقد وصفت الاعمال على أنها قد جرت في ثلاثة مراحل على النحو التالي :

تحصلت المراحل الاولى لتحديد موقع محطة الطاقة النووية في منطقة تقع إلى الشمال من سامراء . وقد طلبت مقترنات من عدد من الشركات الأوروبية الغربية وورثت تلك المقترنات . وهذه العملية بدأت في أواخر السبعينيات واستمرت حتى عام ١٩٨١ .

بعد قصف "أوزيراك" في عام ١٩٨١ ، صدرت تعليمات إلى منظمة الطاقة الذرية العراقية بدراسة امكانية أن يكون الموقع تحت الأرض . وهذه العملية ، التي شملت الفترة من عام ١٩٨٢ حتى أواسط عام ١٩٨٣ ، شكلت المراحل الثانية

الثانية . وقد طلبت من عدد من الشركات الأجنبية مقترنات بشأن اختيار الموقع وتقدير المتغيرات التقنية المختلفة (أبلغ فريق التفتيش بأسماء الشركات) . وأكملت السلطات العراقية أن العاوز وراء جعل الموقع تحت الأرض كان الحماية وليس إخفاء نشاط سري . وببيت السلطات العراقية أيضاً أن الشركات المختلفة قد أجمع على أن تكاليف إنشاء مرفق تحت الأرض متكون باهظة وأن الحماية الإضافية التي سيوفرها جعل الموقع تحت الأرض متكون ضئيلة للغاية . وانتهت المرحلة الثانية بصدور قرار في عام ١٩٨٣ بالفاء فكرة جعل الموقع تحت الأرض .

- وشكلت موافلة العمل بشأن تحديد موقع فوق الأرض لمحطة للطاقة النووية ومفاعل اختباري للمواد تتراوح قدرته بين ٤٠ ميغواط و ٧٠ ميغواط المرحلة الثالثة . ووصفت الأعمال التي ترتكز على موقعين إلى الشمال من سامراء على أنها قد جرت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وقد خطط فريق العمل أعمال المتابعة الرامية إلى الحصول على فهم أفضل للموقعين المرشحين ولأعمال اختيار الموقع التي قامت بها شركات أجنبية وللأعمال التي ذكر أنها قد أجريت بالتعاون معه الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

- ٥ - جرى التفتيش على جميع المباني التي تتالف منها منشأة "سعد - ١٢" ، وكذلك الساحة المكشوفة الموجودة بين موقع المصانع والنهر ، وآخذ المياه ، ومرافق المعالجة والتصريف للمصنع وللقرية ، والملائج الموجودة تحت الأرض ، ومرفق للتسخين/ التبريد المركزي للقرية . وجرى تقييم مصدر الكهرباء للموقع ومقارنته بالإعلانات العراقية للمصنع وللقرية . وجرت معاينة جانب النهر ، لمسافة ٥٠٠ متر قبل نقطة تصريف القناة وبعدها وذلك من قارب صغير للتأكد من عدم وجود مأخذ/مخارج أخرى للمياه . وقام فريق من الفحصيين بجمع عينات من المياه قبل نقطة تصريف القناة وبعدها وعينات رواض من نقاط على امتداد قاع النهر ، كما قام بالبحث عن مأخذ/مخارج للمياه أسفل سطح مياه النهر (كانت ظروف البحث سيئة للغاية) . وقد جمعت عينات بالمسح في مبنى التصنيع الكبير وفي مبنى المسبك/ الورشة المجاور في منشأة "سعد - ١٢" . وقامت طائرة هليوكوبتر بمسح الموقع بكامله بالفيديو وبكاميرا التصوير الشابك .

الاستنتاج الذي توصل إليه فريق التفتيش ، مع انتظار نتائج تحليل العينات ، هو انه من غير المرجح أن يكون قد أنشئ في هذا الموقع مفاعل تحت الأرض . وكان الجانب العراقي متعاوناً لغاية طوال عملية التفتيش .

وفي ٦ شباط/فبراير ، جرت معاينة موقعين في مكان واحد هما موقع مرکز النقل وموقع مرکز الخدمات الهندسية في التویثة اللذان يقعان خارج حد التویثة مباشرة . وجرى التفتيش على مركز النقل أولاً . وقبل حرب الخليج ، كان المركز يقدم الخدمات المركزية لتسهيل حركة الناس والمواد والمعدات بين موقع مشاريع منظمة الطاقة الذرية العراقية . وقد بيّنت السلطات العراقية أنها قد استنجدت ، قبل حرب الخليج بفترة طويلة ، أن مجلات التشغيل التي يحتفظ بها المركز تمثل خطورة تتعلق بالأمن بالنسبة لبرنامجهما المجزأ بدرجة كبيرة ، وجرى تعمير جميع السجلات . ولم يعثر على مجلات التشغيل من أي نوع خلال عملية التفتيش . وطبقاً لما ذكر في البيانات العراقية فإن وظيفة المركز تقتصر الان على تقديم خدمات النقل للأفراد العاملين في التویثة . وجميع المركبات التي كانت في المركز لصيانتها عند إجراء عملية التفتيش كانت من الانواع المناسبة لنقل الاشخاص مقارنة بالمركبات المناسبة لنقل المعدات والمواد . وقد أخذت عينات بالمسع من حافلة فاخرة ، ويبدو أنها تستخدم في نقل كبار الشخصيات .

جرى في فترة ما بعد الظهر التفتيش على مرکز الخدمات الهندسية . وكان قد سبق للفريق الأول التابع للوکالة أن فتش هذا الموقع في أيار/مايو ١٩٩١ . ومن جديد ، لم يعثر على مجلات التشغيل من أي نوع . وقبل حرب الخليج ، كان مرکز الخدمات الهندسية عبارة عن مرفق تابع لمنظمة الطاقة الذرية العراقية ويقدم خدمات صيانة المرافق والتمميم الهندي للتویثة وللمواقع الأخرى التابعة للمنظمة . وبين الجانب العراقي أن المركز قد ظل ، منذ الحرب ، مشفولاً بمجموعة من المهام المرتبطة بالتمميم بعد الحرب . ومنظمة الطاقة الذرية العراقية لم تعد هي العميل الوحيد للمركز . ومن الممكن للمرفق ، الذي يشمل منطقة لاختبار الأجهزة الالكترونية واصلاحها وعددًا من ورش الماكينات الصغيرة ، أن يلبي مجموعة من الحاجات . وجرت معاينة وسائل التحرير المدمجة الخامسة بفاعل "تموز - ١" التي شوهت خلال عملية التفتيش الأولى التي قامت بها الوکالة ، ووافق الجانب العراقي على نقل هذه الأصناف إلى المخزن رقم ١٢ (ب) في الشاکلي خلال عملية التفتيش التالية .

٩ - في ٧ شباط/فبراير ، ركز الفريق أعمال التفتيش على "مركز التصميم للمستقبل" الذي أنشئ في مبنى يقع قرب فندق الرشيد في مركز مدينة بغداد . والمبنى مكون من أربعة طوابق ، وطابق تحت مستوى سطح الأرض أسفل الجزء الرئيسي ، وملحق مكون من طابق واحد ومتصل بالمبنى الرئيسي . وقد بيّنت السلطات العراقية أنه توجد في المبنى جهتان مستأجرتان هما اتحاد مجالس البحث العلمي العربية الذي يشغل الملحق والطابق الموجود تحت مستوى سطح الأرض والمساحة الموجودة في النصفين الاماميَّين للطابقين الأول والثاني والطوابق الأربع جميعها ؛ ومركز التصميم الذي يشغل بقية المساحة .

١٠ - أقرَّ الجانب العراقي بأنَّ المساحة التي يشغلها مركز التصميم قد تم الحصول عليها أصلًا كي يشغلها مركز التصميم لمشروع "بتروكيماويات - ٣" الذي زاره فريق التفتيش السادس . وقد وصفت الأنشطة الحالية لمركز التصميم على أنها تشمل تقديم الدعم في مجال الهندسة المدنية لجهود التعمير ، مع التأكيد على محطات القوى والمباني العامة المهدمة . وكانت غالبية المكاتب خالية . والوثائق القليلة التي تم العثور عليها تتفق مع الإعلان . ومن المرجح أن يكون بعض موظفي مركز التصميم الجديد قد أعيد تكليفهم بالعمل من مشروع "بتروكيماويات - ٣" . غير أنه بخلاف بعض حواجز الملفات الخالية التي توجد عليها بطاقات تعريف مشابهة لرموز مشروع "بتروكيماويات - ٣" فإنه لا يوجد دليل على وجود أنشطة غير متناسبة مع ما ورد في الإعلان . والكثير من المكاتب والمناضد ودواليب الملفات ، وغيرها ، كانت مغلقة وكان الاشخاص الذين لديهم المفاتيح يستفيدون من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ولم يمكن العثور عليهم لأنَّ يوم (السبت ٨ شباط/فبراير) كان يوم عطلة وطنية في العراق .

١١ - وفيما يتعلق بمكاتب اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ، بين الممثلون العراقيون أنَّ الاتحاد يتمتع بالأهمية الدبلوماسية في العراق . وامتنسَّر الفريق ، كتابة ، عن هوية الاتحاد ومركزه . وقدم الأمين العام إعلاناً بشأن غرض الاتحاد وأنشطته . ووصف الأمين العام المنظمة بأنَّها اتحاد فيما يبيَّن ١٥ دولة عربية للعمل ، من خلال المؤتمرات والحلقات الدرامية ، على تعزيز إجراء البحوث العلمية التي لها أهمية خاصة بالنسبة لهذا الجزء من العالم . وقد كفلت السلطات العراقية لفريق التفتيش امكانية الدخول إلى المبني . وكان دخول الفريق وقيامه بالتفتيش في حضور ممثلي العراق والأمين العام للاتحاد . والمواد الموجودة في المكاتب ، وبعضاً المواد المخزنة في الطابق الأرضي ، وغرفة اجتماعات مجهزة جيداً ، ومطعم موجود في الملحق ، وحاسوب إلكترونية صغيرة (HP3000) موجودة في الطابق الأول ، تتفق جميعها مع الأغراض

المعلنة . ويحتفظ الاتحاد بقاعدة بيانات كبيرة تشمل مكتبة لبراءات الاختراع وأوصافاً لأنشطة الاتحادات العلمية الأخرى . وكان التفسير الذي أعطي لذلك هو أن قاعدة البيانات توفر للاتحاد وسائل التعرف على الجهات العربية التي تسهم في البحوث العلمية .

- ١٢ - والتفتيش على مركز النقل ومركز الخدمات الهندسية و "مركز التمهيم للمستقبل" تطلب القيام بأعمال المتابعة للتصريف في الخزانين المغلقة ودواليب الملفات ، وغيرها ، التي أغلقت بالشمع خلال عمليات التفتيش . وتلك الأشياء جرى فتحها في جميع الحالات ، مع استخدام الجانب العراقي للقوة بعد بعض الأحيان ، وجرت معايير محتوياتها . وقد طرح على الجانب العراقي ، عدّة مرات سؤال يتعلّق بالكيفية التي أمكن بها لهذه المنظمات أن تعمل دون وجود مجلات للتشغيل . وكان الرد الشاب الذي قدمه الجانب العراقي هو أن البرنامج الكامل لمنظمة الطاقة الذرية العراقية قد أُعلن عنه وأنهم قد تعلموا الدروس من عملية التفتيش السادسة التي قامت بها الوكالة وأنه لـ يمكن العثور على أي مجلات في أي مكان في العراق .

حددت مزرعة الباحث الزراعي النموذجية في اللطيفية كموقع مشتبه في استخدامه لتخزين المعدات واللوثائق . وكانت منظمة الطاقة الذرية العراقية قد حملت على هذه المزرعة ، التي تقع على بعد ٤٠ كيلومترا الى الجنوب من بغداد ، مسندتين لاستخدامها في التطبيقات النووية الزراعية . وموقع المزرعة يتكون من مبنى للمكاتب ، وصوبة ، وموارد يدار بمحرك ديزل ، وبغر المخازن المفيرة . وجرى تفتيش المزرعة وتبيّن ان النتائج متفرقة مع الاستخدام المعلن . وكانت بعض معدات منظمة الطاقة الذرية العراقية مخزنة في المزرعة غير انه لم يترك فيها سوى زجاجات غاز . وقد أخذت عينات بالمسح من الزجاجات . ومع ان عملية التفتيش قد جرت دون إخطار مسبق - أعطي التحديد للطرف المناظر قبل الوصول بعشر دقائق - فإن الموظفين كانوا ، على ما يبدو ، مستعدين للزيارة .

المواقع المحددة بمنطقة المومل : حددت المواقع الستة الموجودة في المنطقة جميعها كمواقد محتملة لمدافة انتاج الماء الشقيل .

١٤ - يتكون **مصنع أسمت بادوش** من جزأين - وحدة كبيرة حديثة ، ووحدة عتيقة أقدم توقف تشغيلها وغير مستخدمة . وجرت زيارة الجزأين . وكانت العمليات مكشوفة وتمثل بوضوح عمليات مصنع للاسمت . وكان غبار الأسمت في كل مكان وكانت

"الطرق" مستنداً من الطين مما جعل أخذ عينات أمراً غير ذي معنى . وعلى أي حال فإن الفريق قد اعتبر أنه ليست هناك ضرورة لأخذ عينات . وجرت معاينات المواقع الطويلة من الداخل للتأكد من أنها ليست تمويهاً لبرامج التبادل . وكان الفريق مقتضياً بأن المصنع هو دون شك مصنع للأسمدة كما أعلن .

١٠ - مجمع السجن في شمال الموصل يتكون من سجينين متصلين . وقد أعلن أن السجن الأول الذي جرت زيارته مخصص للمحبوبين لمدة قصيرة ولكنه أغلق منذ آذار/مارس ١٩٩١ . وحالة هذا السجن من الداخل ، كما بدت ، تؤكد ذلك . وكما في السجن الثاني مختلفاً تماماً . وقد ذكر أن ذلك السجن مستخدم للمجرمين المحكوم عليهم بأحكام طويلة . وجرت زيارة معظم أجزاء ذلك السجن ومن بينها مستشفى السجن والورش والمقصف والمسجد وغير ذلك . وجرت معاينة إمدادات الكهرباء ، وبينت هذا أن الحمل متفق مع استخدام الموقع كسجن . وقد غادر الفريق الموقع دون أن يكون لديه أي شك في طبيعته .

١١ - موقع إنشاء سد بادوش هو مشروع كبير للغاية وبه الكثير من المخازن . وقد ذكر مدير الموقع أنه قد سبق للمشروع توظيف ما يزيد عن عشرة آلاف عامل غير أنه قد جرى الاستثناء عن غالبيتهم بسبب الحرب وبسبب مشكلات حادة تتعلق بإمدادات الطاقة نتيجة للحرب . وجرت زيارة غالبية المخازن وتبيّن أنها تحتوي على المعدات المعتمدة المرتبطة بموقع للهندسة المدنية . وتبيّن إمدادات الطاقة يصل إلى مجموعها حوالي ٥ ميغواط ، وأن هذا الحمل متفق مع احتياجات مثل هذا الموقع . وعدد أسلف السد نفسه كانت هناك عشر مضخات وكانت ثمانية منها تعمل بحمولة قدرها ٣٤ ميغواط . وكان بالموقع شكلات لعدد كبير من العمال .

١٧ - جُدد سد بادوش كموقع متصل ولكنه كان ، في الواقع ، خاضعاً لمدير موقع الدعم الموصوف أعلاه نفسه . وقد أوضح أن سد بادوش يجري إنشاؤه نتيجة لوجوه قلق بالنسبة لأساسات سد الموصل الذي شعر فيه على الجبن . وقد استكمال الدعامات والأعمال الترابية . وجرت زيارة محطة الطاقة عند قاعدة السد ولكنهما كانت في مرحلة مبكرة للإنشاء . وكان الشاتج المخطط هو ١٧٠ ميغواط وكان أحد العوامل الأساسية في هذا الموقع وجود رائحة كبريتيد الهيدروجين (يسمى كبريتيد الهيدروجين) وقد أوضح مدير أن التركيز عالٌ لدرجة أن نوبات العمل كانت تختتم على مساعتين بعد أن توفي ستة أشخاص . وليس هناك شك في أن ارتفاع تركيز كبريتيد الهيدروجين يرجع إلى وجود تسرب من الأرض كما أدعى . وقد يفسر هذه وجود شكوك بالنسبة لتخبيب الماء الشقيق لأن كبريتيد الهيدروجين هو مكو

رئيسي في إحدى العمليات المعروفة . وقد استدعي الفريق أنه لا يوجد دليل على وجود أنشطة سرية .

١٨ - ومراقبة الانتاج الحربي في المعمل عبارة عن مجمع كبير به مبانٍ متفرقة تماماً وتقع على تلال صغير منفصلة يبعد كل منها عن الآخر بمئات الأمتار . وقد أصيّب الموقع بأضرار بالغة خلال الحرب . وبهذا كما لو كان كل مبنى قد لقي اهتماماً خاصاً بالنسبة للقصف الدقيق . وقد تعرضت غالبية المباني للتخمير الكامل غير أن أعمال التعمير تجري في بعض الواقع . وكان الانتاج مركزاً على أنواع خاصة من المطاط ، وهي أنواع كانت تستخدم في إنتاج أقنية الفاز والملابس الواقية للحرب الكيميائية والبيولوجية . كذلك فإن اللدان كانت تستخدم في إنتاج لعب الأطفال والحلب الطريقة ضمن أصناف أخرى . وكان من الواضح أن المصنع هو مصنع متعدد للغاية . وجرى تفتيش الموقع بكامله . وكانت مختبرات مراقبة الجودة سليمة ، غير أنه لم يتم العثور على أشياء هامة . وكان مبنى الانتاج المطاط مليناً أيضاً وانتهت تقريراً إصلاح المخزن الرئيسي . وكان هذا المخزن قد أنشئ طبقاً لمستوى مواصفات مرتفع وبه مراقبة أوتوماتيكية للتحميم والتهديد الأرجف . وقد لوحظ بصفة خاصة ارتفاع مستوى الإجراءات الأمنية حول المصنع ووجود دوائر تلفزيونية مفلقة حول الحد الخارجي للمصنع بالكامل . وكان يوجد في أحد المباني ٢٤ برجاً صغيراً للتبريد ، وهي أبراج يمكن بواسطتها التخلص من عدة ميقات من الطاقة . وكان المبنى المرتبط بهذه الأبراج مدمر ، غير أنه لم يمكن التوصل إلى استنتاجات بالنسبة للأعمال التي كانت تجري . كذلك لم يمكن التوصل إلى أدلة على وجود أية أنشطة ذات صلة بالمجال النووي .

١٩ - ومرافق دعم تعمير المعمل ، وفقاً لما كان محدداً ، يتكون من مناطقين متفرقتين تقع كل منهما على أحد جانبي الطريق الرئيسي السريع . وقد أمكن الدخول إلى المنطقة الأولى بسهولة . وهذه المنطقة تتكون أساساً من تسع مخازن كبيرة النوعية . ولم يعثر على أية مكونات مشيرة للشكوك . أما المنطقة التي تقع على الجانب الآخر من الطريق فلا يوجد ، كما بدا ، أي ارتباط بينها وبين المنطقة الأولى . وكان من الواضح أن الموقع هو مخزن للاطارات كأي مخزن موجود في جميع البلدان . وكان المظهر العام للمنطقة ، كما بدت كمنطقة متهدمة ، يماثل المظهر العام لموقع عادي لتخزين الإطارات الرخيصة .

-----