

Distr.
GENERAL

S/1994/650
1 June 1994
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

مجلس الأمن



مذكرة من الأمين العام

يتشرف الأمين العام بأن يحيط أعضاء مجلس الأمن بالمذكرة المرفقة الموجزة أدناه،
التي تلقاها من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مرفق

رسالة مؤرخة ٢٠ أيار/مايو ١٩٩٤ وموجّهة إلى الأمين العام
من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

مرفق طيه تقرير عملية التفتيش الرابعة والعشرين التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٦٨٧ (١٩٩١). وقد ترون من المناسب إحالة هذا التقرير إلى أعضاء مجلس الأمن. وسأظل بالطبع، أنا وكبير المفتشين، السيد غاري ديلون، رهن الطلب للاشتراك في أي مشاورات ترغبون أو يرغب المجلس في اجرائها.

(توقيع) هانز بليكس
المدير العام

تذيل

تقرير عن عملية التفتيش الموقعي الرابعة والعشرين
في العراق بموجب قرار مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١)

١١ - ٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٤

النقطات البارزة

تضمنت عملية التفتيش الموقعي الرابعة والعشرين التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق '١' تنفيذ الأنشطة المتصلة بخطة الرصد والتحقق المستمرة، لا سيما جمع عينات الربيع من المياه السطحية والرواسب والنباتات والحيوانات؛ '٢' اجراء مناقشات مع النظار العراقيين حول شكل ومضمون تقارير الجرد المطلوبة وفقاً للفترتين ٢٢ و ٢٢ من خطة الرصد والتحقق المستمرة والقيام بعمليات تفتيش في الواقع، وبصفة خاصة المواقع ذات الدور الداعم في برنامج الأسلحة النووية السابقة، بغية استيضاح تفاصيل تقارير الجرد التي أعدها العراق؛ '٣' تقييم الاحتياجات العملية لتركيب شبكة تلفزيونية في ورشة للعدد الآلة؛ '٤' فحص أصناف المعدات، في موقع القائم، التي طلب العراق الإفراج عنها للاستفادة منها في استخدامات بدائلة؛ '٥' استيضاح المسائل المتعلقة بمنشأ واستخدام اليورانيوم الطبيعي. ومن أجل هذه العملية الأخيرة، تم القيام بزيارة الى الجزيرة والى موقع مرتبط به، وهو العادية ، لتقييم الناقد من اليورانيوم العالق في معدات المصانع. وتمت زيارة ما مجموعه ٣٩ مرفقاً ومنشأة وموقع خلال هذا التفتيش.

والرصد البيئي هو جزء لا يتجزأ من خطة الرصد والتحقق المستمرة. وكان أخذ عينات المياه والرواسب والنباتات والحيوانات يتم بصورة منتظمة، على طول حوضي نهر دجلة والفرات، بواقع مرتين - في الربيع والخريف - من كل عام، وذلك منذ الانتهاء من عملية المسح (الأساسي) الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢. وتضمن برنامج أخذ العينات الربيعية، الذي تم تنفيذه خلال هذا التفتيش، جمع العينات من ستة عشر موقعًا.

وأجريت مناقشات مع النظار العراقيين حول شكل ومضمون تقارير الجرد التي أعدها العراق وفقاً للفترتين ٢٢ و ٢٢ من خطة الرصد والتحقق المستمرة. وتم اجراء عمليات تفتيش في التوثيق وفي ١١ موقعًا كانت ذات دور داعم في برنامج الأسلحة النووية السابقة، بفرض استيضاح التفاصيل الواردة في تقارير الجرد هذه. ولا غرض مماثلة، تمت زيارة ستة مواقع إضافية ركبت أو حزنت فيها معدات آلية خاضعة للرصد وفقاً للمرفق ٢ من خطة الرصد والتحقق المستمرة. وبالإضافة الى ذلك، تم القيام، دون إعطاء مهلة كافية، بتفتيش مرفق مصنف على انه مزود بقدرة كهربائية تزيد على ١٠ ملليون فولت أمبير.

وتم تنفيذ أنشطة تتعلق بالتركيب المزعزع لشبكة تلفزيونية للمراقبة في ورشة صنع آلات تشكيل المواد المنصهرة في نصر. وستتضمن عملية التركيب، التي ستنتهي في حزيران/يونيه ١٩٩٤، في بادئ الأمر نحو ١٠ كاميرات تتصل بشبكة مركزية للتسجيل والمراقبة.

وتم فحص عدد كبير من معدات المصنع السابق لاستخلاص اليورانيوم في القائم، بغية التمكن من النظر في طلب الإفراج عنها لاستخدامها في مكان آخر في موقع القائم.

وفي موقع الجزيرة الرئيسية، تم تفتيش صهريج (رقم ٠٥٢)، ومعدات خردة لتقدير محتواها من اليورانيوم. ولهذا الغرض، قام النظاراء العراقيون باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستخراج المعدات المدفونة في موقع العداية القريب، وقدموا المساعدة التقنية لتسهيل قياس كمية اليورانيوم العالق. وتشير التقديرات الأولية إلى أن كمية اليورانيوم العالق تبلغ نحو ٦٠٠ كيلوغرام. وتؤيد النتائج التصريحات العراقية القائلة بأن مقدار كبيرة من المقادير في المعالجة يمكن تعليلها على أنها ثنيات.

مقدمة

١ - يوجز هذا التقرير نتائج عملية التفتيش الموقعي الرابعة والعشرين التي اضطلع بها في العراق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٦٨٧ (١٩٩١)، بالمساعدة والتعاون من قبل اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة. وقد تمت هذه العملية في الفترة من ١١ إلى ٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٤ ورأسها السيد غاري ديلون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفه كبير المفتشين. وتتألف الفريق من ١٥ مفتشاً (من ١١ جنسية مختلفة).

٢ - وكانت أهداف عملية التفتيش كما يلي:

- الاضطلاع بالحملة العادلة الثالثة لجمع عينات للمياه والرواسب والنباتات والحيوانات في موقع مختار على طول حوضي نهري دجلة والفرات كجزء من برنامج الرصد البيئي المتوازن في خطة الرصد والتحقق المستمر.

- إجراء مناقشات مع النظاراء العراقيين بشأن شكل ومضمون تقارير الجرد التي أعدها العراق وقتاً للقرتين ٢٢ و ٢٣ من خطة الرصد والتحقق المستمر و القيام بعمليات تفتيش للمرافق والمنشآت والموقع التي ثبت أنه كان لها دور داعم في برنامج الأسلحة النووية السابق، وذلك بغرض إجراء دراسة في الموقع للمعلومات الواردة في تقارير الجرد هذه.

- القيام أيضا بعمليات تفتيش للمراافق والمنشآت والمواقع التي تم فيها تركيب أو تخزين معدات أو مواد خاضعة للرصد الروتيني وفقاً للمرفق ٢ من خطة الرصد والتحقق المستمرة.

- تصميم نظام التوزيع وتحديد العناصر اللازمة لتركيب شبكة تلفزيونية للمراقبة في ورشة ماكينات تشكيل المواد المنصهرة في نصر بهدف رصد طبيعة قطع التشغيل التي تجري معالجتها في تلك الورشة.

- فحص معدات المصانع المتبقية من حطام محطة استخراج اليورانيوم في القائم، التي قدم العراق طلباً للإفراج عنها لاستخدامها في مكان آخر في موقع القائم.

-مواصلة الأعمال التي بدأت في عمليات التفتيش السابقة بشأن منشأ واستخدام اليورانيوم الطبيعي، وعلى وجه الخصوص، إجراء تقييم لكمية اليورانيوم الطبيعي الموجودة في صهريج النفايات رقم ٥٢ بالجزيرة والمعدات الخردة.

- وفيما يتعلق بهذا النشاط الأخير، أبدى النظار العراقيون، في المراحل المبكرة من عملية التفتيش رقم ٢٤، استعدادهم لاستخراج بعض معدات الجزيرة التي كانت قد دفنت في عام ١٩٩١ في العداية، التي تقع على بعد ٣٠ كيلومتراً جنوبى الموقع الرئيسي بالجزيرة. وكان هذا العرض يتصل بايساحاتهم بأن اليورانيوم المفقود في الجزيرة كان موجوداً في شكل فاقد في النفايات وفي شكل كميات عالقة بالمعدات. وجرت عملية الاستخراج خلال عملية التفتيش رقم ٢٤ وانتهى التفتيش في نهايتها.

- ٣ - ويتضمن الجدول ١ المراافق والمنشآت والمواقع، البالغ عددها ٢٩، والتي تمت زيارتها أثناء التفتيش.

الأنشطة المتصلة بالمسح المائي لقياس الأشعاعات

- ٤ - كجزء من برنامج الرصد البيئي الجاري الذي يرمي إلى كشف الانبعاثات الصادرة عن أنشطة نووية غير معلقة (وعلى وجه التحديد معالجة المواد النووية، وتشغيل المفاعلات، وأو إعادة معالجة الوقود المستهلك)، تم جمع عينات من المياه والرواسب والنباتات والحيوانات في ستة عشر موقعًا في حوضي دجلة والفرات. وستخضع هذه العينات للتحليل الكيميائي الأشعاعي وسيتم مقارنة النتائج بنتائج المسح الأساسي الشامل الذي أُنجز في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢.

- ٥ - لم تصادف أي مشاكل خلال هذه الحملة - وهي الحملة التعاقبية الثالثة لأخذ العينات في فصلي الربيع والخريف - على الرغم من أن النقاط المحددة لأخذ العينات في شمال وشمال شرقى العراق (المنطقة الكردية) قد استبعدت مرة أخرى من عملية اختيار نقاط أخذ العينات لأسباب تتعلق بأمن الموظفين.

الأنشطة المتصلة بتقارير الجرد التي أعدها العراق وفقاً للفرقتين ٢٢ و ٢٣ من خطة الرصد
والتحقق المستمر

- ٦ - أجري تفتيش "تجريبي" في التوينة لمقارنة المعلومات الواردة في تقارير الجرد التي وردت من العراق في آذار/مارس ونيسان/أبريل ١٩٩٤ بالحالة الفعلية التي تمت ملاحظتها في الموقع. وتم اختيار المبني رقم ١٠، الكيمياء التحليلية، والمبني رقم ١٢، الفيزياء، والمبني رقم ٩٠، الليزر والالكترونيات، لتنفيتها. وتم التوصل إلى نتيجة مفادها أن المعلومات الواردة في التقارير قد تم التأكد منها من خلال التفتيش. وتمت مناقشة نتائج التفتيش مع النظاراء العراقيين، واسترعي انتباهم إلى المجالات التي كانت المعلومات عنها منعدمة أو غير كافية أو غير مكتملة (الاخراج والخطط، وقدرات وأنشطة التصميم).
- ٧ - واستخدم التفتيش الذي أجري في التوينة أساساً لإجراء مناقشة شاملة حول شكل ومحفوظ تقارير الجرد. وتم ايضاح أن المعلومات كانت غير مكتملة بشأن قدرات وأنشطة التصميم. وقد كان ذلك صحيحاً بوجه خاص في حالة قدرات التصميم وأنشطة الحالية، وتعهد النظاراء العراقيون بتوفير معلومات أشمل في هذه المجالات. وتم الاتفاق أيضاً على أن يتم تلخيص المعلومات المقدمة بشأن الأنشطة السابقة لكل سنة تقويمية منذ عام ١٩٨٩ وإدراجها في فرع "الحواشى" من التقارير المطلوبة بموجب الفرقتين ١-٢٢ و ٢-٢٢ من خطة الرصد والتحقق المستمر. وقدمت مجموعة من التقارير المستكملة إلى الفريق أثناء المحادثات التقنية الرفيعة المستوى المعقدة في بغداد في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٤.
- ٨ - وتم القيام بعمليات تفتيش في أحد عشر موقعاً كان لها دور داعم في برنامج الأسلحة التووية السابقة. وهي: الزوراء، والنداء، وأم المعارك، ونصر، ومنشأة ولاية صدام، والدورة، وبدر، وحطين، ومنشأة ولاية صلاح الدين، والقوع، ومركز التدريب التابع للجنة الطاقة الذرية العراقية بالز عفرائية.
- ٩ - وكان الغرض من عمليات التفتيش هذه، في جملة أمور، هو استيضاح المعلومات الواردة في تقارير الجرد التي أعدها العراق في آذار/مارس ١٩٩٤. واتضح بوجه عام أن المعلومات الواردة في التقارير ستتوفر أساساً ملائماً لأنشطة الرصد والتحقق المستمر على الرغم من أنه لوحظ، كما ورد في الفقرة ٧، أن نطاق المعلومات المقدمة فيما يتعلق بقدرات وأنشطة التصميم كانت شحيحة في كثير من الحالات وتستلزم مزيداً من التنقيب.
- ١٠ - وأثناء عمليات التفتيش هذه، تمت مقارنة موقع ونوع، وعند الاقتضاء، كمية المعدات والمواد المعلن عنها وقتاً للفرقتين ٢ و ٣ من خطة الرصد والتحقق المستمر، بقائمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوجود المادي الفعلي للمعدات والمواد. وبوجه عام كانت جميع مصادر المعلومات متطابقة. ولوحظت بعض أوجه التضارب، غير أنه تم حلها فوراً في مناقشات مع الجانب العراقي.
.../..

١١ - وأثناء عمليات التفتيش التي تمت في المرافق المبيبة في الفترة ٨ وفي مراقب أخرى (مخزن المجمع العسكري الصناعي، ومصنع الألياف الزجاجية بالتابع، ومخابر المعادن بالتابع، والكلامة، والرضاوان) التي تم فيها تركيب أو تخزين المعدات الخاصة للرصد الروتيني وقتاً للمرفق ٢ من خطة الرصد والتحقق المستمرة، تم اختبار "أول مشروع" لنظام وثائق رصد المعدات الآلية. وثبت أن الوثائق تشكل أساساً سليماً لتسجيل نتائج الرصد وسيتم استكمالها على أساس التجربة المكتسبة أثناء هذا التفتيش، على أن يعاد اختبارها في عملية التفتيش رقم ٢٥.

١٢ - وتمت زيارة الشخيلي مرة أخرى في ١٩٩٤/٤/٢١ للتأكد من نقل الغرافيت من مصنع الرصاص بالفلوجة إلى المبني ٣ أ ب لتخزينه. ولم يتم حتى الآن إنشاء مرفق انتاج البطاريات القلوية بالفلوجة. وتم فحص معدات الجرد في مخازن الشخيلي، وخاصة مضخات تفريغ الهواء المخزنة في المبني ٣ ب.

١٣ - وتم القيام بعملية تفتيش - بعد إعطاء مهلة غير كافية - في هيئة البحث والتطوير العسكري، وهي مرفق يقال إن لديه وسائل لتوفير الطاقة الكهربائية تزيد على ١٠ ملايين فولت أمبير. ويشكل هذا المرفق موقعًا لمشروع نفق هوائي تأجل إنجازه بسبب عدم القدرة على استيراد معدات غير متوفرة للمصنع، مثل المحركات الكهربائية. ولم تزود ورشة المرفق بأي معدات آلية من أجهزة التحكم الرقمي الحوسبة.

الأنشطة المتصلة بتركيب معدات المراقبة

١٤ - درست على أساس خلروف تسجيلات الفيديو والأحوال البيئية الواقع المثلى للكاميرات ووحدات التحكم اللازمة لشبكة تلفزيونية متعددة متناسبة للمراقبة من المقرر إقامتها في ورشة معدات تشكيل المواد المنصهرة في نصر. وقد صودفت صعوبات شديدة بسبب تداخل ضوء الشمس، وثبت أن من اللازم إعادة الدراسة لتعيين موقع أكثر مقبولية للكاميرات. وقد قام بإنجاز هذا العمل على نحو مرض فريق تقني زار العراق في الفترة الممتدة من ١٤ إلى ١٦ أيار/مايو ١٩٩٤. والأعمال التحضيرية سائرة قدماً لإتمام التركيب في النصف الأخير من حزيران/يونيه ١٩٩٤.

الأنشطة المتصلة بالطلبات المقدمة من العراق للإفراج عن معدات

١٥ - استكملت الأعمال التي بدأت خلال عملية التفتيش رقم ٢٢ لفحص كمية كبيرة من المعدات الصالحة للاستئناف في محطة استخلاص اليورانيوم في القائم. وبصرف النظر عن استعمالها السابق، تشمل المعدات أصنافاً صالحة للاستعمالات العامة من الصهاريج والصمامات والمضخات والمحركات الكهربائية وأجهزة التبديل الكهربائي المعتمد وجودها في أي نوع من مرافق معالجة السوائل السائلة. وقدم مشغل المحطة قائمة شاملة بالمعدات المقترن استئنافها، وقام أعضاء فريق التفتيش بفحص كل بند تقريراً من بنود المعدات. أما التحضيرات الدقيقة التي قام بها موظفو تشغيل المحطة من حيث حصر الأصناف الموجودة في المحطة، ووسم تلك الأصناف وتوفير

إمكانيات الوصول المأمون إليها، فقد ساعدت على التمكن من إنجاز المهمة على نحو سريع وكفء، وستستخدم المعدات، في حالة الإفراج عنها، في أماكن أخرى بموقع القائم، وقد تعهد المشغل بالاحتفاظ بسجلات لموقع كل بند واستخدامه، ويجري العمل حالياً، وفقاً للفترة ٢٥ من خطة الرصد والتحقق المستمرتين، لاتخاذ اللازم بشأن هذا الطلب، وقد ورد خلال عملية التفتيش رقم ٢٤ طلب رسمي للإفراج عن معدات كان قد تم تحديدها لفريق التفتيش خلال عملية التفتيش رقم ٢٢، وسيجري بالمثل اتخاذ اللازم بشأن هذا الطلب.

١٦ - وبعد عملية التفتيش رقم ٢٣ بفترة وجيزة، ورد طلب من العراق للإفراج عن حوالي ٢٠ طنناً من قوالب الرصاص الموجة الخاصة بصناديق قفازات مدرع مركب في المبني ٦٤ في التوينة، واقتصر نقلها من التوينة إلى مصنع رصاص الفلوجة وصهرها بفرض استعمالها في بطاريات السيارات، وقد وافق على هذا الطلب شريطة أن يشهد عملية الفك والنقل إلى الفلوجة والصهر موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو موظفو اللجنة الخاصة، وقد شهدت عمليتا الفك والنقل خلال عملية التفتيش رقم ٢٤، وشهد موظفو اللجنة الخاصة عملية الصهر في ١٣ أيار/مايو ١٩٩٤، ولوحظ وجود كمية من قوالب الرصاص، تقدر بما يتراوح من ٨ إلى ٩ أطنان، بالإضافة إلى الكمية المنقولة من صناديق القفازات بالمبني ٦٤، في محطة معالجة النفايات في التوينة، وكان يجري تنظيف التوابل ورصها، وتم تذكير النظارة بتقديم طلب للإفراج عنها كما في حالة مواد المبني ٦٤ وتقديم مستندات تبين أن الرصاص ليس ملوثاً.

الأنشطة المتصلة بمنشأ واستعمال اليورانيوم الطبيعي والتوصيف والمحاسبة

١٧ - تم العثور على مجموعتي مرشحات مرتبطتين بمعالجة اليورانيوم في المبني ٧٣ بموقع التوينة وقدمتا للفحص في المبني ٣٩، وتم التأكد من أن هاتين المجموعتين هما اللتان شوهدتا في المبني ٣٩ خلال تفتيش سابق، وبين الشخص أن غلاف المرشحات يبدو أنهما نظيفاً وأن عناصر الترشيح تحتوي قدراً ضئيلاً جداً من اليورانيوم، وكان الغلاف مكسوا بطبقة صلبة من التربة ووُجِدَت أيضاً على رؤوس عناصر الترشيح رغم أن الأغطية كانت في مكانها، ولم يقدم النظارة العراقيون تفسيراً لهذا، وكان واضحاً من مركب اليورانيوم الأصفر المتربس على الجدران الداخلية لكلا الغلافين أنهما قد استعملما في مرحلة متوسطة من مراحل المعالجة الكيميائية لليورانيوم، وتمأخذ عينات من كلا الغلافين ومن أحد المرشحات، وتم العثور على مرشحات إضافية تحتوي مسحوقاً أصفر مماثلاً في قفص تعبئة خشبي في المبني ٣٩، وقد أخذت عينة من أحد هذه المرشحات.

١٨ - ولا يزال صهريج النفايات رقم ٥٢ في الجزيرة يحتوي حمأة حاملة لليورانيوم تحت طبقة من النفايات العضوية والكيروسين، وقد أخذت عينة من الحمأة، ووُجِدَ أنها تتكون من مسحوق ناعم من ثالث أكسيد اليورانيوم ومواد عضوية متحللة موزعة توزيعاً غير منتظم على قاع الصهريج، وبلغ التقدير الأولي لمحتويات الصهريج ٤٠٠ كيلوغرام تقريباً من اليورانيوم.

- ١٩ - وأجري تقييم لليورانيوم العالق بالمعدات الموجودة في موقع الخردة في الجزيرة. وقد يسر النظراً العراقيون إنجاز هذا العمل حيث قدموا الموارد التي أتاحت الوصول إلى الأفران والصهاريج وما إليها. وقد وجد أن بعض قطع المعدات، مثل الأفران الدوارة لثاني أكسيد اليورانيوم وثنائي يورانيوم الأمونيوم، تحتوي قدرًا كبيراً من المواد. كما وجد أن غرف المرشحات الكيسية والأنابيب والصهاريج تحتوي مواد بكميات متباعدة. وقدر المحتوى من اليورانيوم في البنود المخزونة من المنشأة في موقع الخردة بـ ٣٠٠ كيلوغرام.

- ٢٠ - وقد دفنت في عام ١٩٩١ كمية كبيرة من المعدات وجميع أنابيب شبكة النتايات من محطة الجزيرة لثاني أكسيد اليورانيوم في موقع العدايا على بعد حوالي ٢٠ كيلومتراً من الموقع الرئيسي. وقام الجانب العراقي بحفر الموقع وتوفير الموارد اللازمة لتسهيل الوصول إلى الأنابيب والمعدات للتمكن من اجراء تقدير المحتوى من اليورانيوم. وقد تم شق الأنابيب وفحصها وأخذ عينات منها. ويقدر اليورانيوم العالق بحوالي ٢٠٠ كيلوغرام. وعلى الرغم من أن تقدير المحتوى بأنابيب النتايات كان هو الهدف الأولي، فإنه قد وجدت مواد إضافية في شكل ثانوي أكسيد يورانيوم وثنائي يورانيوم أمونيوم معابة في أكياس وفي براميل للنتايات. ووُجد أيضًا أن بعض المعدات مثل المرشحات والصهاريج والمساعد الرأسية تحتوي على يورانيوم. وكانت هناك أدلة ترجح وجود كميات كبيرة عالقة في أنابيب المعالجة.

- ٢١ - ويقدر أن الصهريج رقم ٥٢، مسافة إليه المعدات والأنبوب الموجودة في موقع الجزيرة، تحتوي على حوالي ٦٠٠ كيلوغرام من اليورانيوم تحتمل خطأً في التقدير يصل إلى ٥٠٠ كيلوغرام بالإضافة إلى ذلك أو النتصان. وكمية المواد التي عثر عليها تؤيد البيانات العراقية التي مفادها أن كميات كبيرة من اليورانيوم فقدت وأصبحت نتايات بسبب مشاكل المعدات في وحدة ثانوي أكسيد اليورانيوم. وهناك مشاهدات أخرى تمت خلال التفتيش تؤيد البيانات التي مفادها أن فقد حصل على شكل مواد جسمانية دقيقة من عملية الترشيح. وفي المجتمع ختامي عقد في الجزيرة، أشار العراقيون إلى أن قيم اليورانيوم في مواد النتايات من الصهريج رقم ٥٢ قد تكون منخفضة بسبب عملية هبوط الجسميات الدقيقة خلال النقل إلى الموقع "جيم". وسيجري تحري هذا الأمر في التفتيش التالي لمحاولة حسم مسألة الكمية المتبقية المعلقة من اليورانيوم وهي حوالي ٢٥٠٠ كيلوغرام.

- ٢٢ - وخلال الاجتماع الختامي لعملية التفتيش رقم ٢٤، أوضح الجانب العراقي المعلومات الواردة في الوثيقة B63 بشأن بدء إنتاج فلز اليورانيوم في التوبيخة. فقد أفاد العراقيون بأن استعراضهم للأبحاث المنتشرة في هذا المجال حدا بهم إلى تنفيذ برنامج تطويري لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم، عن طريق رابع فلوريد اليورانيوم، إلى فلز اليورانيوم كوسيلة لمعالجة مخلفات سادس فلوريد اليورانيوم التي كانت تستخرج من برنامجهم لإغذاء اليورانيوم بالانتشار الفاري. ومن ثم أجريت، في أواخر عام ١٩٨٦ وخلال النصف الأول من عام ١٩٨٧، في المبنى ١٥ بـ في التوبيخة عمليات اختزال على نطاق مختبري لما قدره كيلوغرام واحد باستعمال رابع فلوريد اليورانيوم

ال الطبيعي بفرض اختبار هذه التكنولوجيا. وتم تحضير رايع فلوريد البيورانيوم بفلورة ثانى أكسيد البيرانيوم البرازيلي بواسطة الفريون - ۱۲. وعرض فلز البيرانيوم الناتج من اختزال رايع فلوريد البيرانيوم للتحليل الفيزيائى والكيمياى. وأوقف العمل بعد منتصف عام ۱۹۸۷ حينما ألغى برنامج الانتشار الفازى. وإنتاج فلز البيرانيوم في النصف الأول من عام ۱۹۸۷ يتفق مع نتائج التفتيش.

- ۲۳ - وقد أعد الجانب العراقي تقديرًا تفصيلياً جداً، مشفوعاً بالحسابات ذات الصلة، للمحتوى العالق من البيرانيوم في بعض قطع المعدات في القائم، وقدمه إلى الفريق. وما يبدو حالياً هو أن تقدير المحتوى بحوالي ۵۰۰ كيلوغراماً من البيرانيوم تقدير معقول ومتافق مع المشاهدات التي تمت خلال فحوص المعدات.

- ۲۴ - وقد بدأ العمل في إعداد الإجراءات المتعلقة بنقل ۷ من عناصر البريليوم في المفاعل تموز - ۲ و ۱۸ عنصراً في موقع المفاعل IRT-5000 من حوض IRT لتخزينها في الموقع "جيم". ولدى انتهاء التفتيش، كان قد تم نقل عناصر البريليوم السبعة من المفاعل تموز - ۲. ويتوقع أن يجري نقل عناصر البريليوم الثمانية عشر من IRT خلال عملية التفتيش التالية.

قائمة بالمرافق والمباني والمواقع التي تم تفتيشها في
عملية التفتيش رقم ٢٤

الجدول ١ -	
الجزيرة (بما في ذلك العدائية)	- ١
الكرامة	- ٢
الندا	- ٣
القطعا	- ٤
القائم	- ٥
الرضوان	- ٦
الزوراء	- ٧
الشخصلي	- ٨
بدر	- ٩
الدوراء	- ١٠
حطين	- ١١
مركز التدريب التابع لهيئة الطاقة الذرية العراقية بالزعفرانية	- ١٢
ابن الهيثم	- ١٣
اسكندرية	- ١٤
مخزن المجمع العسكري الصناعي (بغداد)	- ١٥
هيئة البحث والتطوير العسكري	- ١٦
نصر	- ١٧
منشأة ولاية صدام (أمير)	- ١٨
منشأة ولاية صلاح الدين	- ١٩
مصنع الألياف الزجاجية بالتابع	- ٢٠
مخابر التعدين بالتابع	- ٢١
التوينة	- ٢٢
أم المعارك	- ٢٣
١٦ موقعاً (انظر الجدول ٢ والشكل ١) حيث أخذت عينات المياه والرواسب والنباتات والحيوانات	- ٢٤ - ٣٩

الجدول ٢

موقع جمع العينات لعملية التفتيش رقم ٢٤

<u>الرقم المناظر في الخريطة</u>	<u>رقم المنطقة</u>	<u>اسم الموقع</u>
1A	١	قرية عتيق
1D	١	شمال سمراء
2A	٢	زاب الصغير (قرب دجلة)
3B	٣	شمال القوير
5G*	٥	ثرثار (قناة صرف)
7A	٧	عویزان
8A	٨	الحضر
9A	٩	ديالي
10G	١٠	المسييبي
10J	١٠	قناة شط البصرة
10F(Alt)	١٠	البصرة
10E	١٠	السماءه
10C	١٠	شط نهر الغارياف
36	١٠	الكوت
10B	١٠	جنوب سارابادي

موقعاً.

*

